



Weiß 9041

Hellgelb 9042

Ockergelb 9043

Türkis 9044

Mittelblau 9046

Hellblau 9045

Dunkelblau 9047

Schwarz 9048

Grau 9049

Hellgrün 9050

Dunkelbraun 9052

Dunkelgrün 9051

Orange 9060

Rot 9054

Hellbraun 9053

Brenntemperatur 900°– 1100°C
 Sie können die Engoben nach dem Schrühbrand unglasiert lassen für eine erdig matte Oberfläche oder auch mit Transparent überglasieren und bei ca. 1050°C brennen. Abbildungen hier jeweils links unglasiert und rechts glasiert.

Firing temperature 900°–1100°C
 To obtain an earthy matt surface, you can leave the engobe unglazed after biscuit firing. Or glaze over with Transparent and fire at 1050°C. In the above illustration the left hand is unglazed, the right is glazed.